



### Havarijní stav mostu

Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s provizorním přemostěním.

výstražné světlo typu 1 na C4a

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami odstup max. 20m

výstražné světlo typu 1 na směrovací desce

#### STANOVENO

WEST 70893/07554 385/2024/45  
ZNAČKA

4.8.2024  
DATUM

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK  
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO  
HOSPODÁŘSTVÍ

PODPIS

vzdálenosti v metrech

Dne 27.08.2024  
DOPORUČUJI  
KRPM-118238-2/ČJ-2024-140506

Bc. Milan Sakala, DiS  
  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
OLOMOUCKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
771 16 OLOMOUČ

Vypracoval: Veiser Lukáš  
Datum: 6.12.2021  
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh s provizorním přemostěním.



Adresa provozovny: Pavelkova 2  
Olomouc 772 00