



### Havarijní stav mostu

Zúžení vozovky oboustranné.

Betonové svodidlo se žluto černým šrafováním a reflexními prvky (odrazky)

#### STANOVENO

Mez. 70 893/005# 285/2024/kes  
ZNAČKA

4.9.2024  
DATUM

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK  
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO  
HOSPODÁŘSTVÍ

PODPIS

vzdálenosti v metrech

Dne 27.08.2024  
DOPORUČUJI  
KRPM-118238-2/ČJ-2024-140506

Bc. Milan Sakala, DiS

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
OLOMOUCKÉHO KRAJE  
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
771 36 OLOMOUČ

Vypracoval: Volser Lukáš
Datum: 6.12.2021
Zúžení vozovky oboustranné.

Adresa provozovny: Pavekova 2  
Olomouc 771 00